

---

## Freigabe des Releases 7.37

Hiermit wird der Software Release 7.37 für die ICT Systeme 46 / 88 / 880 freigegeben.

Beim Release 7.37 handelt es sich ausschließlich um ein Bug-fix Release, die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

### Wichtige Hinweise:



Beim Update von einer SW kleiner als 7.34 wird beim Update auf 7.37 generell der Auslieferungszustand hergestellt, bitte unbedingt vorher alle Konfig. Daten sichern und nach dem Update wieder einspielen!  
Wenn bereits eine SW 7.34 vorliegt wird beim Update auf 7.36 kein Auslieferungszustand hergestellt!

### Firmware ICT 46

File: ICT46\_V7.37 RC02

### Firmware ICT 88

File: ICT88\_V7.37 RC02

### Firmware ICT 880 (rack)

File: ICT880\_V7.37 RC02

### Firmware GW

File: ICT GW\_V7.36 RC02

### WIN-Tools

File: 7.31

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Release 7.34 auf Release 7.36

Nr.	Änderung / Bugfixing
<b>SIP Anpassungen</b>	
<b>System</b>	
	<b>Bugfix ICT 46 / 88 / 880:</b> In gekoppelten Systemen über VPN wurde beim Anruf auf System 1 (mit automatischer Annahme durch eine Voice Applikation - Auto Attendant) beim Vermitteln durch die Applikation zum System 2 kein Rufton angeschaltet
	<b>Bugfix ICT 880:</b> Seltenes Up0-Hängenbleiben bei extremen äußeren Störeinflüssen (Bursts) über das Netz (230 V und Telefonnetz) auf der Erweiterung!
	<b>Bugfix ICT 880:</b> Verbessertes RESET Verhalten der Gesamt-Anlage, wenn nur die Erweiterung resettet!
	<b>Bugfix ICT 880:</b> Neuer Diagnose-Eintrag, beim Reset der Erweiterung
<b>WIN – Tools</b>	
<b>VoVPN – Gateway</b>	
<b>Systemtelefone</b>	
<b>Export</b>	
<b>Neue Funktionen</b>	
<b>DECT</b>	
<b>Leitungen</b>	
<b>Sonstige Telefonie</b>	
<b>Netzwerk</b>	

<b>Service</b>	
<b>Applikationen</b>	
<b>Allgemeine Hinweise</b>	
<b>Noch offene – bekannte Probleme</b>	
<b>Hinweise auf Zusatzinformationen im FAQ Bereich der FEC Homepage</b>	