

Release der Software 7.5.3

Hiermit wird die Software Version 7.5.3 für die kompakten TK-Anlagen elmeg T240/T444 und T484 freigegeben.

Das Release 7.5.3 ist ein Bugfixing Release basierend auf 7.5.2. Die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Firmware elmeg T240

Datei: T240_v753_rc02.fwr

Firmware elmeg T444

Datei: T444_v753_rc02.fwr

Firmware elmeg T484

Datei: T484_v753113_rc02.fwr

TAPI Release V.3

Datei für 32-Bit-Betriebssysteme: LAN-TAPI-ICT-Txxx-V302beta2.exe

Datei für 64-Bit-Betriebssysteme: LAN-TAPI64-ICT-Txxx-V302beta2.exe

WIN-Tools

Unverändert, bitte Datei WIN-Tools-Txxx-V751-INT_080611 verwenden.

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Version 7.5.2 auf Version 7.5.3.

Nr.	Neue Funktionen und Änderungen
TAPI	
01	Neue Funktion: Mit dem TAPI-Release V.3 werden nun auch 64-Bit-Betriebssysteme (Windows 7, Vista, Server2003, Server 2008 und Server 2008R2) unterstützt.
02	Weitere Änderungen: Die Stabilität der TAPI-Funktionen in der Anlage und im Treiber sowie die Verbindung zwischen Anlage und PCs (Verbindungsüberwachung) wurden verbessert. Die Ausgabe des Serviceprovidernames und der MSN der Leitungen ist neu. Es werden nun weitere Rufparameter (interne MSN bei internen Rufen, Callreason, connected ID) angezeigt. Die Rufnummernformatierung wurde bereinigt und es gibt keine Client-Beschränkung mehr. Die Log-Funktionen wurden erweitert (Live Logging mit DebugView) und die Freisprechsteuerung bei Systemtelefonen wurde optimiert. Wichtiger Hinweis: Diese TAPI-Version setzt eine kompatible Firmware-Treiberpaarung voraus, was bei der Konfiguration des Treibers und bei der TAPI-Anmeldung geprüft wird.

Bugfixing	
SIP	
01	Bugfix: ARS 12345 (nur T484) Bei eingehenden Rufen über einen SIP-Provider zum IP290 war die Voice-Applikation DISA nach dem 2. Anruf fehlerhaft. Dieses Problem wurde behoben.
02	Bugfix: ARS 10859, ARS 12657, ARS 12702 (nur T444 und T484) Probleme bei Early Media in Verbindung mit SIP-Telefonie wurden behoben.
03	Bugfix: ARS 12959 Probleme bei Call Through mit PIN-Zugangsberechtigung über externe SIP-Leitungen sind behoben.
04	Bugfix: ARS 13465, ARS 13461 (nur T444 und T484) Bei eingehendem Anruf über einen SIP-Provider auf ein SIP-Telefon, das in Rückfrage geht und zu einem andern SIP-Telefon das Gespräch mit Ankündigung weiter vermittelt, wurden beide Gespräche getrennt. Dieses Problem wurde behoben.
System	
01	Bugfix: ARS 12907 (nur T484) Wenn die Anrufzuordnung nicht auf das Team 00 mit Ansage, sondern z.B. auf Team 01 mit Ansage erfolgte, blockierte die Anlage. Dieses Problem wurde behoben.
02	Bugfix: ARS 11808 (nur T240) Anrufe wurden abgeworfen, sobald eine Rufnummer aus dem Telefonbuch als Call Through eingerichtet wurde. Dieses Problem wurde behoben.
TAPI	
01	Bugfix: ARS 12007 (nur T240) Der Reset der Anlage erfolgte, sobald TAPI (Estos) gestartet wurde. Dieses Problem wurde behoben.
02	Bugfix: ARS 12863 Rufumleitungen am CS4xx wurden korrekt über die LED angezeigt, jedoch in Estos nicht abgebildet. Dieser Fehler wurde behoben. Der neue Windows-TAPI-Treiber Version 3 ist dafür erforderlich.
03	Bugfix: ARS 13718 Nachdem eine geparkte Verbindung wieder aktiviert wurde, stürzte die TK-Anlage ab. Dieser Fehler wurde behoben.