

## Release der Software 7.5.4

Hiermit wird die Software, Version 7.5.4, für die kompakten TK-Anlagen elmeg T240/T444 und T484 freigegeben.

Das Release 7.5.4 ist ein Bugfixing Release basierend auf 7.5.3.

Die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

## Firmware elmeg T240

**Datei:** T240\_v754\_rc01.fwr

Firmware elmeg T444

**Datei:** T444\_v754\_rc01.fwr

Firmware elmeg T484

**Datei:** T484\_v754\_rc01.fwr

## **WIN-Tools**

Unverändert, bitte Datei WIN-Tools-Txxx-V751-INT\_080611 verwenden.

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Version 7.5.3 auf Version 7.5.4.

Nr.	Bugfixing
System	
01	Bugfix: ARS 13898 (T240,T444,T484) Sporadischer Anlagen Reset beim Heranholen eines Rufes über eine Linientaste eines Systemtelefons. Dieses Problem wurde behoben.
02	Bugfix: ARS 14307 (T240,T444,T484) Anlagen Reset nach Abbruch eines ext. Rufes zum Team im Rufzustand durch den Rufenden. Dieses Problem wurde behoben.
TAPI	
01	Bugfix: ARS 14227 / 14270 (T240,T444,T484) Weitergeleitete Rufe konnten nicht über TAPI entgegengenommen werden. Dieses Problem wurde behoben.
02	Bugfix: ARS 14314 (T240,T444,T484) Geparkte Rufe konnten nicht über TAPI entgegengenommen werden. Dieses Problem wurde behoben.