

Read Me

System Software 9.1.8 Patch 3, RS-Serie, neue Generation

Deutsch Die folgenden Fehler sind behoben worden:

1.1 UMTS - Huawei E3131 nicht funktionsfähig

(ID 18333)

Der Huawei UMTS-Stick E3131 wurde nicht unterstützt.

1.2 UMTS - DHCP Relay nicht verwendbar

(ID n/a)

Obwohl die Funktion DHCP Relay ausgewählt und gesichert werden konnte, war sie nicht funktionsfähig.

English The following errors have been corrected:

1.1 UMTS - Huawei E3131 not supported

(ID 18333)

The Huawei UMTS stick E3131 was not supported.

1.2 UMTS - DHCP Relay unusable

(ID n/a)

Even though the function DHCP Relay could be activated and saved, it did not function.