

## **Read Me**

### **System Software 9.1.10 Patch 3 BIQ**

**Deutsch** Folgende Fehler sind in Systemsoftware 9.1.10 Patch 3 korrigiert worden:

#### **1.1 PKI - Probleme mit PKCS#12**

**(ID 18911)**

Wurde in einer PKI PKCS#12 zur Authentisierung verwendet, konnte es zu Problemen beim Aufbau von IPSec-Verbindungen aufgrund gescheiterter Authentisierung kommen.

#### **1.2 WLAN Controller - Blacklist-Konfiguration**

**(ID 18983)**

Es war nicht mehr möglich, die Blacklist eines VSS in der Konfiguration des WLAN Controllers anzupassen.

#### **1.3 Media Gateway - Panic**

**(ID 18996)**

Während des Betriebs als Media Gateway konnte es zu einem Stack Trace mit Neustart des Geräts kommen.

## **1.4 WLAN Controller - Panic**

**(ID 18992)**

Während des WLAN-Controller-Betriebs konnte es zu gelegentlichen Neustarts des Geräts kommen.

## **1.5 NAT Loopback - Problem mit mehreren IP-Adressen**

**(ID 18872)**

Wenn auf einem öffentlichen Interface mehr als eine IP-Adresse gebunden waren, funktionierte NAT Loopback im LAN nicht.

**English** The following errors have been corrected in system software 9.1.10 Patch 3:

## **1.1 PKI - Problems with PKCS#12**

**(ID 18911)**

If PKCS#12 was used for authentication in a PKI, there could be issues with establishing IPSec connections because of authentication failures.

## **1.2 WLAN Controller - Blacklist configuration**

**(ID 18983)**

It was no longer possible to adapt the blacklist of a VSS in the WLAN Controller configuration.

## **1.3 Media Gateway - Panic**

**(ID 18996)**

During operation as media gateway there were occasional stack traces and reboots of the device.

## **1.4 WLAN Controller - Panic**

**(ID 18992)**

During WLAN Controller operation there were occasional panics and reboots.

## 1.5 NAT Loopback - Problem with multiple IP addresses

(ID 18872)

If more than one IP address was bound to a public interface, NAT Loopback did not work inside of the LAN.