

Read Me

System Software 9.1.10.108 PED

Folgende Fehler sind korrigiert worden:

- **Stacktrace (ID 20424):** Im Zusammenhang mit nicht belegten ISDN-Amtsanschlüssen und bei Verwendung von Linientasten konnte es zum Absturz des Geräts kommen.
- **Telefonie (ID 20317):** Bei einem Rufaufbau über Estos Procall wurde das Gespräch nicht direkt an das elmeg D131Telefon übergeben, sondern das interne D131 klingelte erst, wenn der externe Gesprächspartner bereits abgehoben hatte.

The following errors have been corrected:

- **Stack Trace (ID 20424):** Occasional reboots occurred in the context of unconnected ISDN trunks and the use of line keys.
- **Telephony (ID 20317):** When initiating a call through Estos Procall, the call was not immediately transferred to an elmeg D131phone: the internal D131 did not ring before the external partner had accepted the call.