

Release Notes 5.240

Systemtelefone IP-S290 / IP-S290plus / IP-S400

1. Fehlerbereinigung

ARS 20026

elmeg IP-S400 gibt den Signalisierungskanal (Tunnel) frei wenn die Registrierung scheitert, nur weil der zeitliche Abstand zu kurz ist.

Bei Fehlern der Signalisierungs-Verbindung wird eine Sprachverbindung sofort beendet, ohne dass irgendwelche Recovery-Mechanismen eingeleitet werden. Diese Fehlfunktion wurde mit der aktuellen Firmware behoben.

CGS 160514

IP-S400 mit Version 5.xxx funktioniert nicht an ICT

Wenn auf einem Telefon und/oder auf einem T400 mehr als eine Team-Log-Taste programmiert war, macht das Gerät schon beim Hochlauf einen Reset oder zeigt anderes Fehlverhalten.

Grund: Für die Team-Log-Tasten wurde fehlerhaft Speicher überschrieben, der für andere Funktionalität reserviert war, was zu unterschiedlichem Fehlverhalten führen konnte.

Release Notes 5.240

System phones IP-S290 / IP-S290plus / IP-S400

1. Fault correction

ARS 20026

IP-S400 releases the signaling channel (tunnel) when the registration fails only due to the time interval is too brief

In the signaling connection errors, a voice connection is terminated immediately, without any recovery mechanisms are introduced. That failure has been fixed with the latest firmware.

CGS 160514

IP-S400 with version 5.xxx not working on ICT

If more than one team log key was on a telephone and / or on a T400 as programmed, the unit already makes during startup a reset or shows other mistake.

Reason: For the team log keys faulty memory has been overwritten, which was reserved for other functions, which could lead to most different wrongdoing.