

## **Read Me S530/S560**

### **System Software Release V2.310**

**Deutsch** Der folgende Fehler wurde behoben:

#### **1.1 TAPI - Probleme bei ECT**

Bei der Verwendung von TAPI über USB konnte es zu Problemen - wie z. B. einem Neustart des Telefons - kommen, wenn ECT (Explicit Call Transfer) durchgeführt wurde.

**English** The following error was corrected:

#### **1.1 TAPI - Problems with ECT**

Using TAPI via USB could lead to problems - e.g. a reboot of the telephone - if ECT (Explicit Call Transfer) was carried out.