

## Read Me

### System Software 10.1.9.108 CEV

#### Deutsch

##### Folgende Fehler sind korrigiert worden:

- **TR069 – Speicherfresser (ID 19792):** Bei der Konfiguration über TR069 konnte es zu einem Speicherfresser kommen, der eine unzuverlässige TR069-Kommunikation hervorrief.
- **TR069 – Panic (ID 20655):** Während der Konfiguration über TR069 konnte es zu einer Panic kommen.
- **TR069 – Handhabung von Zertifikaten (ID 20644):** Die Handhabung von Zertifikaten während der TR069-Konfiguration war fehlerhaft.

#### English

##### The following errors have been corrected:

- **TR069 – Memory leak (ID 19792):** During TR069 configuration a memory leak could occur; this caused unreliable TR069 communication.
- **TR069 – Panic (ID 20655):** During TR069 configuration a panic could occur.
- **TR069 – Certificate handling (ID 20644):** The handling of certificates in TR069 communication was faulty.