

## Read Me

### System Software 9.1.12 Patch 4 / 10.1.4 Patch 1 CEV

**Deutsch** **Folgender Fehler ist in den Systemsoftware-Releases 9.1.12 Patch 4 und 10.1.4 Patch 1 korrigiert worden:**

In der Produktion wurde das interne UMTS/LTE-Modem von bintec RS353jv-4G in einen falschen Modus versetzt und war daher nicht einsatzbereit. Releases 9.1.12 Patch 4 und 10.1.4 Patch 1 CEV korrigieren diesen Fehler und versetzen das Modem in den richtigen Modus (QMI). Andere Änderungen werden durch das Update der Systemsoftware nicht vorgenommen.

**English** **The following error has been corrected in system software releases 9.1.12 Patch 4 and 10.1.4 Patch 1:**

During the production of bintec RS353jv-4G, the internal UMTS/LTE modem was set to a wrong mode and was, therefore, not functional. Releases 9.1.12 Patch 4 and 10.1.4 Patch 1 correct this error and set the modem into the correct mode (QMI). No other changes are made when updating the system software.