

Known Issue Information

Deutsch Die Systemsoftwareversion 2.1 für **S530** und **S560** enthält folgenden Fehler:

1.1 USB-Schnittstelle nicht verwendbar

(ID n/a)

Aufgrund eines Treiberproblems ist die USB-Schnittstelle für Applikationen nicht verwendbar. Lediglich das Update des Telefonsoftware kann durchgeführt werden.

Wir arbeiten intensiv an einer Lösung des Problems.

English System Software releases 2.1 for **S530** and **S560** contains the following error:

1.1 USB interface not usable

(ID n/a)

Due to a driver issue, the USB interface cannot be used for any kind of application. Only the system software update can be carried out.

We are working hard to solve this problem.