Release Notes 3.18.0
elmeg IP640

1. Fehlerkorrekturen

- Das Telefon sendete ein Client-Zertifikat mit CN=Maxwell, dieses wurde auf CN=MAC-Adresse geändert.
- Bei der Provisionierung des Telefons wurden Verbesserung im Bereich der TLS-Verwendung vorgenommen.
- Es kam vereinzelt zu Problemen mit Türsprechanlagen. Diese wurden behoben.

1. Error corrections

- The phone sent a client certificate with CN=Maxwell, this was changed to CN=MAC address.
- Improvements were made in the provisioning of the phone in the area of TLS usage.
- There were isolated problems with door intercoms. These have been fixed.