

Freigabe der Version 7.70

Hiermit wird das Software Release 7.70 für die ICT Systeme 46 / 88 / 880 freigegeben.

Es handelt sich um ein Leistungsmerkmal- und Korrektur-Release, die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

| | |
|---|--|
| <u>Firmware ICT 46</u> Datei: ICT46_V7.70_rc02.fwr | <u>WIN-Tools</u> Datei: WIN-Tools-ICT-V770b07-INT_130314.exe |
| <u>Firmware ICT 88</u> Datei: ICT88_V7.70_rc02.fwr | <u>SysTel S530</u> DL-Server-Datei: S530_V2.100_raw.hex Hybird-Server-Datei: S530_V2.100_ngpbx.bin |
| <u>Firmware ICT 880 (rack)</u> Datei: ICT880_V7.70_rc02.fwr | <u>SysTel S560</u> DL-Server-Datei: S560_V2.100_raw.hex Hybird-Server- Datei: S560_V2.100_ngpbx.bin |
| <u>Firmware GW</u> Datei: ictgw_v770_rc08.fwr | |

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Release 7.67 auf Release 7.70

| Nr. | Änderung / Korrektur |
|----------------------------------|---|
| Neue Funktionen im System | |
| 1. | Unterstützung der neuen Systemtelefone <i>elmeg S530 / elmeg S560</i> und der Tastaturmodule <i>elmeg T500</i> an den ICT-Anlagen. |
| Korrekturen System | |
| 2. | ARS 15224: Es war manchmal nicht möglich über Tapi eine Rufumleitung zurückzusetzen. Dies musste dann über das Endgerät erfolgen. |
| 3. | ARS 17734: Im TK-Anlagen-Edit-Menü „Feiertage“ wurde das Löschen von Zeichen nicht korrekt ausgeführt. |

Korrekturen VoIP Gateway

| | |
|----|--|
| 4. | ARS 16534: Falsche Zeitberechnung im Schaltjahr am 29. Februar behoben. |
| 5. | ARS 17653: Schließen der Sicherheitslücke: SIP Nebenstellen konnten ohne Registrierung Rufe ins System absetzen. |