

Freigabe des Beta - Releases 7.31

Hiermit wird der Beta Software Release 7.31 für die ICT Systeme 46 / 88 / 880 freigegeben.

Beim Release 7.31 handelt es sich ausschließlich um ein Bug-fix Release, die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Firmware ICT 46

File: ICT46_V7.31 RC01

Firmware ICT 88

File: ICT88_V7.31 RC01

Firmware ICT 880 (rack)

File: ICT880_V7.31 RC01

WIN-Tools

File: 7.31 Build 01

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Release 7.30 auf Release 7.31

Nr.	Änderung / Bugfixing
SIP Anpassungen	
System	
1.	Alle Systeme: Wenn alle S0 Anschlüsse eines Systems gleichzeitig auf nur intern oder nur extern konfiguriert wurden, konnten zeitweise die S0-Busse nicht mehr korrekt initialisiert werden. In diesem Zustand wurden auch keine Wähltöne mehr angeschaltet.
2.	In Abhängigkeit von jeweiligen Kundenkonfigurationen konnte es bei der Signalisierung des Verbindungsdatenspeicher-Überlaufs zum SysTel zum Reset oder sogar zum Stop des Systems kommen. Dieses Verhalten konnte je nach Konfiguration erst nach mehreren Tagen bzw. Wochen auftreten.
WIN - Tools	
3.	Bei der Änderung von analogen a/b Ports konnte es vorkommen, dass die Ausführung der WIN Tools gestoppt – und das Programm geschlossen wurde.
4.	Die Deutsche Hilfe ist jetzt auf dem aktuellen 7.30 Stand Hinweis: Die neuen WIN Tools werden kurzfristig auf der homepage zum Download verfügbar sein
VoVPN – Gateway	
Systemtelefone	
Anpassungen der analogen Amtsleitung (POTS) für Export	
Neue Funktionen	
DECT	
Leitungen	
Sonstige Telefonie	
Netzwerk	

	Service
	Applikationen
	Allgemeine Hinweise
	Noch offene – bekannte Probleme
	Hinweise auf Zusatzinformationen im FAQ Bereich der FEC homepage