

## Release der Software 7.6.7

Hiermit wird die Software, Version 7.6.7, für die ICT-Systeme 46 / 88 / 880 freigegeben. Das Release 7.6.7 ist ein Bugfixing Release basierend auf 7.6.6. Die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

### Firmware elmeg ICT 46

**Datei:** ICT46\_V7.67\_rc03.fwr

### Firmware elmeg ICT 88

**Datei:** ICT88\_V7.67\_rc03.fwr

### Firmware elmeg ICT 880 (rack)

**Datei:** ICT880\_V7.67\_rc03.fwr

### WIN-Tools

Unverändert, bitte Datei WIN-Tools-ICT-V762-INT\_090811.exe verwenden.

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Version 7.6.6 auf Version 7.6.7.

Nr.	Bugfixing
<b>System</b>	
01	<b>Bugfix: ARS 13940 / 14724 (ICT 46, ICT 88 und ICT 880)</b> Keypad Wahl in ein ISDN-Amt konnte nur 27 Ziffern wählen. Dieses Problem wurde behoben
02	<b>Bugfix: ARS 14847 (ICT 46, ICT 88 und ICT 880)</b> Polycom Handsets mit neuem IPEI (05003) wurden nicht unterstützt. Dieses Problem wurde behoben.
<b>TAPI</b>	
01	<b>Bugfix: ARS 14227 / 14270 (ICT 46, ICT 88 und ICT 880)</b> Weitergeleitete Rufe konnten nicht über TAPI entgegengenommen werden. Dieses Problem wurde behoben.
02	<b>Bugfix: ARS 14314 (ICT 46, ICT 88 und ICT 880)</b> Geparkte Rufe konnten nicht über TAPI entgegengenommen werden. Dieses Problem wurde behoben.