

Read Me

Systemsoftware 7.4.2 PATCH 4

Diese Version unserer Systemsoftware ist für folgende Gateways verfügbar:

- **X2301**
- **X2301w**
- **X2302**
- **X2302w**
- **R232aw**
- **R232bw**

Diese Version unterstützt auch die neuen Gateways **R230a**, **R230aw** und **R232b**. Sie enthält folgende Änderungen:

1.1 RADIUS - Gelegentlicher Neustart

(ID 5557)

Bei der Verwendung eines RADIUS Servers für die Gebührenabrechnung von Dialout-Partnern kam es zu gelegentlichen Neustarts.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.2 HTML Wizard - Einkapsulierung Umbenannt

(ID 5662)

Die für ATM-Verbindungen zur Verfügung stehenden Einkapsulierungen waren so benannt, dass Konfigurationsinformationen von ADSL-Providern (v. a. "LLC") schwer umzusetzen waren.

Dieses Problem ist gelöst worden:

- *bridged-no-fcs* ist zu *LLC (bridged-no-fcs)* umbenannt worden.

- *bridged-fcs* ist zu *LLC (bridged-fcs)* umbenannt worden.

1.3 PPP - Verbindungsfehler

(ID 5738)

Der Versuch, eine PPP-Verbindung aufzubauen, scheiterte, wenn die Gegenstelle bei der Aushandlung die Verwendung von STAC ablehnte.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.4 IPSec Monitoring - Gelegentlicher Neustart

(ID 4790)

Ein Fehler im IPSec Monitoring konnte zu gelegentlichen Neustarts führen.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.5 ISDN - Falsche Behandlung von MSNs

(ID 5797)

Ausgehende WAN-Nummern mit Wildcards wurden falsch umgesetzt, so dass ausgehende Verbindungen nicht aufgebaut werden konnten.

Dieses Problem ist gelöst worden.