

## Read Me

### System Software 7.10.1 PATCH 10

**Deutsch** Diese Version unserer Systemsoftware ist für die Gateways der **Rxx00-Serie** verfügbar.

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

#### 1.1 SIP - Eingehende Rufe nicht möglich

**(ID 16856)**

Die Richtlinien zur Absicherung von SIP-Verbindungen waren so restriktiv ausgefallen, dass eingehende SIP-Invite-Pakete verworfen wurden und keine eingehenden SIP-Rufe möglich waren.

Das Problem ist gelöst.

**English** This version of our system software is available for gateways of the [Rxx00 Series](#).

The following changes have been made:

## **1.1 SIP - Incoming calls not possible**

**(ID 16856)**

The policies for securing SIP connections had become so restrictive that incoming SIP invite packets were discarded and no incoming SIP calls were possible.

The problem has been solved.