

Read Me

System Software 9.1.7 Patch 2 RXL / R(T)xx02

System Software 9.1.1 Patch 4 R4300

Deutsch Die folgenden Fehler sind behoben worden:

1.1 IPSec - Fehlerhafte Verwendung der Loopback- Adresse

(ID 18399)

Die Loopback-Adresse 127.0.0.1 wurde in einigen Fällen als Quell-IP-Adresse für IKE verwendet.P

1.2 DHCP - Adresse mehrfach vergeben

(ID 18440)

Es konnte vorkommen, dass die gleiche IP-Adresse an mehrere DHCP-Clients vergeben wurde.

1.3 System - Panic

(ID 18526, 18406)

Es konnte zu sporadischen Neustarts des Gateways kommen.

English The following errors have been corrected:

1.1 IPSec - Wrong use of loopback address

(ID 18399)

In some instances, the loopback address 127.0.0.1 was used as source IP address for IKE.

1.2 DHCP - Address assigned multiple times

(ID 18440)

Sporadically, an ID address was assigned to more than DHCP client.

1.3 System - Panic

(ID 18526, 18406)

The gateway sporadically rebooted.