

Read Me

System Software 7.10.1 PATCH 1

Deutsch Diese Version unserer Systemsoftware ist für RXL12500 verfügbar.

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

1.1 IP - Panik bei NAT-Session

(ID 15154)

Wenn eine NAT Session eröffnet wurde, kam es bei der Übertragung des ersten Datenpakets zu einer Panik.

Das Problem ist gelöst.

English This version of our system software is available for RXL12500.

The following changes have been made:

1.1 IP - Panic with NAT Session

(ID 15154)

If a NAT session is initiated, transmitting the first data packet led to a panic.

The problem has been solved.