

Release der Software 7.9.5 patch 04

Hiermit wird die Software, Version 7.9.5 patch 04, für die hybird 300 / 600 freigegeben. Das Release 7.9.5 p04 ist ein Bugfixing Release basierend auf 7.9.5 Die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Firmware hybird 300/600

Datei: bl7905p04.ped

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Version 7.9.5 auf Version 7.9.5 p04

Nr.	Bugfixing
System	
01	Bugfix: ARS 15212 Die Namensanzeige zum SIP-Telefon wurde manchmal wegen Sonderzeichen nicht korrekt übermittelt.
02	Bugfix: ARS 15255 und ARS 15394 Bei der Kopplung einer hybird mit z.B. einer ICT oder hybird über VoIP kam es gelegentlich vor, dass SIP-Lizenzen nicht wieder freigegeben wurden.
03	Bugfix: ARS 15293 und ARS 15436 In einigen Fällen wurde fälschlicher Weise die Terminal-Lizenz für gelöschte Systemtelefone oder für den Voice-Mail Server belegt.
04	Bugfix: ARS 15295 Wenn für einen Teilnehmer eine Voicebox aktiviert war (AWS auf Voicebox-Nummer) und für den Teilnehmer auch noch der Parallelruf eingerichtet wurde, war die Voicebox nicht mehr aktiv.
05	Bugfix: ARS 15300 Wenn ein VoIP- Anruf (SIP-Provider) mit dem Codec 729 zu einem Team mit der Option Weitervermitteln mit Ansage von SD-Karte abgeworfen wurde, startete die Ansage nicht.
06	Bugfix: ARS 15334 Die „Anrufweiterschaltung zur externen Rufnummer“ „Über das System“ funktionierte nicht, wenn nur ein Teilnehmer im Team eingetragen war.
07	Bugfix: ARS 15340 Wenn die "Automatische Amtsholung" aktiviert war, funktioniert das anwählen eines Teams mittels der "Linientaste Team" bei einem IP-S400 nicht mehr.
08	Bugfix: ARS 15357 Wav-Dateien die von der hybird Voicebox via eMail versendet wurden, konnten auf Smartphones mit Android-OS nur abgespielt werden, wenn die Anzahl der Ziffern der anrufenden Nummer "gerade" war.
09	Bugfix: ARS 15363 Weiterleitung bei besetzt (CFB) hat nicht immer funktioniert, wenn Anklopfen gesperrt war.
10	Bugfix: ARS 15367 Die Wiederholung von Ansagen bei verketteten Team-Abwürfen funktionierte manchmal nicht.
11	Bugfix: ARS 15410 Der Kunde konnte sporadisch nicht von IP-Telefonie auf klassischen Telefonie zugreifen, weil ein benötigter Coder nicht freigegeben wurde.

12	Bugfix: ARS 15459 Bei der Kopplung einer hybird mit z.B. einer ICT über VoIP kam es gelegentlich vor, dass Teilnehmer der hybird nach einiger Zeit nicht mehr registriert waren.
13	Bugfix: ARS 15478 und ARS 15604 Sicherheitslücke geschlossen. Für den Zugang der Voicebox Ansagen konnte die PIN Eingabe übersprungen werden.
14	Bugfix: ARS 15554 Wenn ein VoIP- Anruf zu einem Team mit der Option Weitervermitteln mit Ansage von SD-Karte abgeworfen wurde, bei dem die gleiche Abwurffunktion konfiguriert war, erfolgte ein RESET der Anlage.
15	Bugfix: ARS 15614 Man konnte einen VoIP- Anruf (SIP-Provider) nicht weitervermitteln, wenn die hybird über ein NAT-Device angeschlossen war und STUN verwendet wurde.
16	Bugfix: ARS 15681 Das "Ruf heranholen" mit einer Linientaste funktionierte nicht bei einem Endgerät mit automatischer Amtsholung, wenn alle externen Leitungen belegt waren.
FCI	
01	Bugfix: ARS 15319 Es war möglich, für USER und für Anwendungen (z.B.:Telefonbuch) die gleichen Zugangsdaten zu programmieren.
02	Bugfix: ARS 15380 Direktruf konnte vom Admin nicht gelöscht bzw. gesetzt werden.
03	Bugfix: ARS 15436 Auf der Seite "Status Informationen -> Users" war der Filter "User" ohne Funktion
TAPI	
01	Bugfix: ARS 15379 Wenn mehr als 50 TAPI-Clients eingerichtet waren, wurde die Verbindung nach ca. 3 min. unterbrochen.