

## Read Me

### System Software 7.10.1 PATCH 1

#### Deutsch **Diese Version unserer Systemsoftware ist für hybrid 120 verfügbar.**

Systemsoftware 7.10.1 Patch 1 dient vor allem der Verbesserung im Bereich von FXO-Verbindungen. Insbesondere sind folgende Probleme beseitigt bzw. Änderungen vorgenommen worden:

- Unzuverlässige Anzeige eingehender Rufnummern. Problem gelöst. (ID 16615, 16522)
- Störungen bei der Faxübertragung. Problem gelöst. (ID 16399, )
- Probleme mit eingehenden und ausgehenden Rufen nach einem Reset des Systems. Problem gelöst. (ID 16633)
- Verbesserung der Sprachqualität (ID 16357, 16399)

Weitere Verbesserungen umfassen:

- Verbesserungen der Sprachqualität bei der Verwendung von G.726 (ID 16315)
- Verbesserte Zuverlässigkeit von Verbindungen (ID 16471)

Darüber hinaus verbessert jedes Patch Release die allgemeine Leistungsfähigkeit unserer Produkte.

**English This version of our System Software is available for hybrid 120.**

System Software 7.10.1 Patch 1 mainly serves to introduce enhancements for FXO connections. In particular, the following changes have been made:

- Unreliable display of incoming call numbers. Problem solved. (ID 16615, 16522)
- Errors in fax transmission. Problem solved. (ID 16399)
- Errors with incoming and outgoing calls after a system reset. Problem solved. (ID 16633)
- Enhanced audio quality (ID 16357, 16399)

Further improvements include:

- Enhanced audio quality when using G.726 (ID 16315)
- Enhanced connection reliability (ID 16471)

Moreover, every patch release improves the overall performance of our products.