

Release Notes 111

DECT200/DECT200M

1. Neue Funktionen

- 2-Wege-TLS: Die Client-Authentifizierung ist standardmäßig aktiviert. Selbst erzeugtes Client-Zertifikat (wenn Switch BS_IP_Data.ucB_GENERATE_CLIENT_CERT = yes). Generierung beim Hochfahren des Geräts.
- Broadsoft N-Wege-Konferenz

2. Bugfixes

- Nach Anrufübertragung auf besetztes Telefon hat der Rückruf kein Audio (RTP) - Problem behoben
- Nach erfolgreicher Rufumleitung kehrt "**Rückruf**" zum Übergabe-Mobilteil zurück - Problem behoben
- Broadsoft - Telefonbuch (XSI): Es ist nicht möglich, eine Nummer aus dem Verzeichnis "**Gruppe**" zu wählen - Problem behoben
- Broadsoft - Telefonbuch (XSI): Unternehmens-Telefonbuch - kann die Durchwahlnummer nicht wählen - Problem behoben
- SIP URI-Wahl - Problem behoben

3. Bekannte Probleme

- ...

4. Download-URL

Ändern Sie den Dataserver in "profile.gigaset.net/device"

Release Notes 111

DECT200/DECT200M

1. New features

- 2 way-TLC: Client authentication activated by default. Self-generated client certificate (if switch BS_IP_Data.ucB_GENERATE_CLIENT_CERT = yes). Generation at boot up of device.
- Broadsoft N-way Conference

2. Bugfixes

- After call transfer to busy phone, the recall has no audio (RTP) - problem fixed
- After successful call transfer, "recall" returns to transferor handset - problem fixed
- Broadsoft - Phonebook (XSI): Not possible to dial a number from "group" directory - problem fixed
- Broadsoft - Phonebook (XSI): Enterprise phonebook - cannot dial extension number - problem fixed
- SIP URI dialling - problem fixed

3. Known Issues

- ...

4. Download URL

Change the Dataserver to "profile.gigaset.net/device"