

# Release Notes

## System Software 3.2.1.4

---

### Inhalt

1	Hinweis .....	1
2	Fehlerbeseitigungen.....	1
3	Bekannte Probleme.....	1

### 1 Hinweis

Diese Version steht nur für **W2044ax**, **W2022ax** und **APR2044ax** zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Access Points **W2022ac** und **W2044ac** eine gleichlautende Release-Nummerierung verwenden und auch funktional vergleichbar sind. Die Systemsoftware-Dateien sind aber unterschiedlich. Das Software-Image wird ab sofort auf dem Update-Server in zwei unterschiedlichen Formaten bereitgestellt:

- *.img*: Dateien mit dieser Dateierweiterung werden wie bisher zur direkten Aktualisierung des Access Points über die Benutzeroberfläche oder für das Update über den WLAN Controller verwendet.
- *.tgz*: Dateien mit dieser Dateierweiterung werden bei der Aktualisierung der Access Points über den Cloud Net Manager (ab Cloud-Net-Manager-Version 5.1.4) benötigt. Dazu muss diese Datei in die Software-Bibliothek des Cloud Net Managers geladen werden.

### 2 Fehlerbeseitigungen

- **ER#6050** – Ein Sicherheitsupdate für [CVE-2022-2068](#) wurde integriert.
- Wenn der Access Point über einen WLAN-Controller verwaltet wurde und wenn als Sicherheitsmodus *WPA3* in Verbindung mit aktiviertem *802.11r* verwendet wurde, dann wurden WLAN-Clients im WLAN-Controller-Client-Monitoring fälschlicherweise ohne Sicherheitsmodus angezeigt, wenn diese als Sicherheitsmodus *WPA3-PSK* verwendeten. Dieser Fehler wurde behoben und der Sicherheitsmodus der verbundenen WLAN-Clients wird nun auch in diesem Fall korrekt an den WLAN-Controller übermittelt.

### 3 Bekannte Probleme

- Die Einstellungen **AP Steering** und **Verwaltung der Funkressourcen (802.11k)** sind in der Konfigurationsoberfläche enthalten, haben aber im vorliegenden Release keine Funktion.