

Read Me

System Software 9.1.10 Patch 3 WIQ

Deutsch Folgender Fehler ist in Systemsoftware 9.1.10 Patch 3 korrigiert worden:

1.1 WLAN - Panic

(ID 18905)

Durch das Roaming eines Clients in einer WLAN-Infrastruktur konnte eine Panic und eine Neustart des Geräts ausgelöst werden.

English The following error has been corrected in system software 9.1.10 Patch 3:

1.1 WLAN - Panic

(ID 18905)

Client roaming inside of a WLAN infrastructure could cause a panic and a re-boot of the device.