

Read Me

System Software 9.1.10 Patch 4 WIQ

Deutsch Folgende Fehler sind in Systemsoftware 9.1.10 Patch 4 korrigiert worden:

1.1 PKI - Probleme mit PKCS#12

(ID 18911)

Wurde in einer PKI PKCS#12 zur Authentisierung verwendet, konnte es zu Problemen beim Aufbau von IPSec-Verbindungen aufgrund gescheiterter Authentisierung kommen.

1.2 WLAN Controller - Blacklist-Konfiguration

(ID 18983)

Es war nicht mehr möglich, die Blacklist eines VSS in der Konfiguration des WLAN Controllers anzupassen.

English The following errors have been corrected in system software 9.1.10 Patch 4:

1.1 PKI - Problems with PKCS#12

(ID 18911)

If PKCS#12 was used for authentication in a PKI, there could be issues with establishing IPSec connections because of authentication failures.

1.2 WLAN Controller - Blacklist configuration

(ID 18983)

It was no longer possible to adapt the blacklist of a VSS in the WLAN Controller configuration.