

# Read Me

## Systemsoftware 7.5.1 PATCH 6

Diese Version unserer Systemsoftware ist für folgende Gateways verfügbar:

- **WI-Serie**
- **Wx002-Serie**
- **Rxx00-Serie**
- **TR200**

Sie enthält folgende Änderungen:

### 1.1 FCI - Anzeige von IPSec-Parametern

(ID n/a)

Die Werte für die Phase 1 Diffie Hellman Group und die Einstellungen der Phase 2 PFS wurden nur als numerische Werte dargestellt, denen nicht unmittelbar eine Bedeutung zu entnehmen war.

Das Problem ist gelöst worden.

### 1.2 FCI - Obsoletes Feld im ATM-menü

(ID n/a)

Im Menü WAN -> ATM -> ATM Profiles befand sich ein obsoletes Feld für Bridging-Einträge.

Das Problem ist gelöst.

## **1.3 PABX - Automatic Route Selection verhindert Call by Call**

**(ID n/a)**

Die automatische Providerauswahl ließ keine Call-by-Call-Verbindungen zu.

Das Problem ist gelöst.

## **1.4 WLAN - Verbesserungen**

**(ID n/a)**

Im WLAN-Subsystem wurde eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, die Fehler in der Speicherverwaltung (Neustarts aufgrund von Speicherverlusten), in der Autokonfiguration (nicht funktionstüchtige Konfigurationen und Neustarts) und bei der Verbindungsqualität behoben haben.