

Read Me

System Software 9.1.8 Patch 2, RS-Serie, neue Generation

Deutsch Die folgenden Fehler sind behoben worden:

1.1 GSM - ISDN-Login funktionierte nicht

(ID 18705)

ISDN-Login mit V.110 und 9600 bit/s funktionierte nicht für eingehende Funkverbindungen über GSM. Es wurde keine Login-Prompt angezeigt.

1.2 Hotspot - Probleme mit RADIUS

(ID 18681)

Wenn Hotspot zusammen mit RADIUS verwendet wurde, konnten Probleme auftreten.

English The following errors have been corrected:

1.1 GSM - ISDN Login does not work

(ID 18705)

ISDN Login with V.110 and 9600 bps did not work for incoming radio connections via GSM. No Login prompt was displayed.

1.2 Hotspot - RADIUS problems

(ID 18681)

If Hotspot was used together with RADIUS, problems could occur.