

# IP-S400

---

*Release Note - Firmware Version 5.280*

## **1. Registrierungsprobleme**

Bei IP-S400-Telefonen mit der Firmware-Version 5.270 sind Registrierungsprobleme aufgetreten:

Nach einem Neustart der TK-Anlage bzw. nach einem Neustart der IP-S400-Telefone registrierten sich Geräte nicht mehr und konnten daher weder angerufen werden noch Verbindungen aufbauen.

Dieses Problem ist mit der Version 5.280 behoben.

## **1. Registration problems**

IP-S400 phones with firmware version 5.270 showed registration issues:

After restarting the PBX or after a restart of the IP-S400 phones, the devices stopped registering and therefore could not be called or establish connections.

This issue is resolved with version 5.280.