

Read Me

CS4x0: Release V. 5.23

DEUTSCH

Es sind T400-Module im Umlauf, die fälschlicherweise die Softwareversionsnummer 3.0 anzeigen, aber die korrekte Softwareversion 1.3 geladen haben.

Diese Module wurden mit den vorangegangenen CS-Telefon-Softwareversionen als T400/2 erkannt. Die neue Telefon-Softwareversion V5.23 erkennt sie jetzt richtig als T400.

ENGLISH

T400 module have been sold that erroneously display a software version number of 3.0. They have loaded, however, the correct software version 1.3.

These modules were recognized by previous CS phone software versions as T400/2. The new phone software version V. 5.23 correctly discovers them as T400 modules.