

Release Notes 02.01.00

elmeg IP130 und elmeg IP140

1. BugFixes:

- Beim Ändern der Headset-Lautstärke wird der geänderte Wert nicht gespeichert
- Das hochgeladene Menü .xml verursacht Neustarts
- DNS SRV Lookup-Bug
- Neustart bei eingehenden Anruf
- Nach 15 Minuten wird die Verbindung unterbrochen und Neustart wird angezeigt
- Das Gerät "friert" nach dem eingehenden Anruf ein
- Nach Provisionierung funktioniert LDAP nicht mehr
- Türsprechanlage ist bei der Funktion **Anklopfen** an
- Meldung **"USB-Speicher ist voll"** obwohl noch 5 GB zur Verfügung stehen
- Eingehender Anruf wird nicht angezeigt wenn die Meldung **"USB-Speicher ist voll"** auf dem Display angezeigt wird
- Neustart nach einer Änderung des Internet-Radiosenders
- **"Systemwiederherstellung"** Problem beim mehreren Wiederverkäufern / Endkunden
- Sporadische Neustarts
- XML Dir: Scrollen durch die Suchergebnisse ist nicht möglich
- Neustart während eines eingehenden Anrufs
- Das Gerät "friert" ein
- [DND] Eingehender Anruf blockiert manche Tasten am Gerät
- Umschalten über Rückfragetaste nicht möglich
- **IP140:** Sporadische Neustarts

2. Upgrade Instruktion:

Download von der Webseite

elmeg IP130 / IP140 -> Patch Release -> lokale Einstellungen im Telefon bleiben erhalten

elmeg IP130 / IP140 -> Vollversion -> Telefon bootet nach Upgrade mit Factory Default.

Provisionierung durch Hybrid/Digitalisierungsbox / be.IP

Oder Laden der lokalen Einstellungen vom Backup.

1. BugFixes:

- Headset volume does not stay on adjusted setting
- Uploaded Menu.xml causes reboot
- DNS SRV Lookup Bug
- Reboot on incoming call
- After 15-minutes call connection was broken / additionally reboot appears
- Device frozen after incoming call
- After provisioning at LDAP doesn't work
- Door inter-phone is on when using **Call waiting**
- Notification "**USB Memory is full**" despite 5 GB is available
- Incoming call is not signaled when popup "**USB Memory is full**" is on display
- Reboot after change Internet radio station
- "**System recovery**" problem at several resellers/end customers
- Sporadic reboots
- XML Dir: Scrolling through search results is not possible
- Rebooting during incoming call
- Device freezes
- [DND] Incoming call blocks some keys on HW
- Toggling via consultation key not possible
- **IP140**: sporadic reboots
-

2. Upgrade Instructions:

Download from the Web site

elmeg IP130 / IP140 ->Patch Release -> Local settings in phone are retained

elmeg IP130 / IP140 -> Full Release -> Phone boot after upgrade with Factory Default.

Provisioning by Hybird/Digitalisierungsbox / be.IP

Or load the local settings from backup.