

Read Me

Systemsoftware 7.4.1 PATCH 2

Diese Version unserer Systemsoftware ist für folgende Gateways verfügbar:

- **X1000 II**
- **X1200 li**
- **X2300 Series**
- **X2100**
- **X2404**
- **X4000 Series**
- **X8500**
- **VPN Series**

Sie enthält folgende Änderungen:

1.1 ATM - Verbindungsfehler

(ID 4643, 6015)

Internetverbindungen über eine Annex-A-ADSL-Verbindung konnten fehlschlagen.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.2 RADIUS - Gelegentlicher Neustart

(ID 5557)

Bei der Verwendung eines RADIUS Servers für die Gebührenabrechnung von Dialout-Partnern kam es zu gelegentlichen Neustarts.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.3 HTML Wizard - Enkapsulierung Umbenannt

(ID 5662)

Die für ATM-Verbindungen zur Verfügung stehenden Enkapsulierungen waren so benannt, dass Konfigurationsinformationen von ADSL-Providern (v. a. "LLC") schwer umzusetzen waren.

Dieses Problem ist gelöst worden:

- *bridged-no-fcs* ist zu *LLC (bridged-no-fcs)* umbenannt worden.
- *bridged-fcs* ist zu *LLC (bridged-fcs)* umbenannt worden.

1.4 PPP - Verbindungsfehler

(ID 5738)

Der Versuch, eine PPP-Verbindung aufzubauen, scheiterte, wenn die Gegenstelle bei der Aushandlung die Verwendung von STAC ablehnte.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.5 IPSec Monitoring - Gelegentlicher Neustart

(ID 4790)

Ein Fehler im IPSec Monitoring konnte zu gelegentlichen Neustarts führen.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.6 ISDN - Falsche Behandlung von MSNs

(ID 5797)

Ausgehende WAN-Nummern mit Wildcards wurden falsch umgesetzt, so dass ausgehende Verbindungen nicht aufgebaut werden konnten.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.7 IPSec - Falsche IP-Adresse angesprochen

(ID 3903)

Wenn einem IPSec Peer im DNS mehr als eine IP-Adresse zugeteilt war, wurde für den Aufbau eines Tunnel zu diesem Peer eine ganz andere Adresse verwendet.

Dieses Problem ist gelöst worden.

1.8 Neue DynDNS-Anbieter

Die DynDNS-Anbieter selfhost.de und no-ip.com sind zur Liste der vorkonfigurierten Anbieter hinzugefügt worden. Folgende Parameter werden verwendet:

Name	selfhost
Server	carol.selfhost.de
Path	/nic/update
Port	80
Protocol	dyndns
Minimum Wait (sec)	300

Name	no-ip
Server	dynupdate.no-ip.com
Path	/nic/update
Port	80
Protocol	dyndns
Minimum Wait (sec)	300