

## **Read Me**

### **System Software 9.1.2 Patch 9 X8500**

**Deutsch** Das folgende Problem ist gelöst worden:

#### **1.1 Setup Tool - Erweiterungskarte falsch angezeigt**

**(ID 18639)**

Im Setup Tool wurde eine PRI-Karte in einem der höheren Slots als SYS-Karte angezeigt.

**English** The following problem has been solved:

#### **1.1 Setup Tool - Wrong display of expansion card**

**(ID 18639)**

The setup tool displayed a PRI card mounted in one of the higher expansion slots as a SYS card.