

## **Hinweis zur Verwendung Systemsoftware 7.10.8**

Systemsoftware 7.10.8 enthält folgenden Fehler:

### **DNS - Zeitüberschreitung in der Initialisierungsphase**

(ID 16909)

Die Bearbeitung eines DNS-Requests benötigt bis zu 5 Sekunden, falls sich kein passender Eintrag im DNS-Cache befindet. Dadurch wird auch die Funktion des DynDNS-Service beeinträchtigt.

## **Note on using System Software 7.10.8**

System software 7.10.8 is affected by the following error:

### **DNS - Initial time-out**

(ID 16909)

Handling a DNS request requires up to 5 seconds if there is no corresponding DNS cache entry. This also affects the DynDNS service.

