

Read Me

System Software 9.1.2 Patch 3

Deutsch **Version 9.1.2 Patch 3 unserer Systemsoftware ist für RXL12500 und RXL 12100 verfügbar.**

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden:

1.1 Panic

(ID 17396, 16908)

Es wurden zwei Fehler korrigiert, aufgrund derer es zu Neustarts des Gateways unter anderem bei der Verwendung des WLAN Controllers kommen konnte.

English **Version 9.1.2 Patch 3 of our system software is available for RXL 12500 and RXL12100.**

The following changes have been made:

1.1 Panic

(ID 17396, 16908)

Two errors have been removed that could cause the gateway to panic, e.g. when using the WLAN Controller.