

Release Notes 3.18.1

elmeg IP620 / IP630

1. Fehlerkorrekturen

- Das BLF des Erweiterungsmoduls zeigte den Status nicht korrekt an.

2. Error corrections

- The BLF of the expansion module did not properly display the status.