

Software Release V2.210

Firmware elmeg Systemtelefon S530/S560

Dateien: elmeg-S560_V2.210.bin
 elmeg-S530_V2.210.bin

Die folgenden Funktionen wurden ergänzt

No.	Neue Funktionen / Funktionsänderungen
01	Neu: Optische Signalisierung des unprogrammierten Gerätezustandes Beim Anschluss eines unprogrammierten Gerätes an und nach Löschen aller Daten des Gerätes werden zur Überprüfung der Funktion alle Leuchtdioden des Gerätes eingeschaltet. Bei jeder beliebigen Eingabe oder nach Ablauf einer Wartezeit von wenigen Sekunden schalten sich die Leuchtdioden automatisch wieder aus.

Die folgenden Fehler wurden beseitigt

No.	Fehlerbeseitigung
01	Bugfix: ARS 18669 Bei Wahl aus dem Telefonbuch konnte es vorkommen, dass die Rufnummer zweimal hinter einander gewählt wurde. Dadurch konnte es in einigen Fällen passieren, dass die Verbindung nicht zustande kam