

Release Notes 2.3.4.6

Systemtelefone S5x0

1. Neue Merkmale

Erweiterung des Umfangs der Display-Sprachen

Zusätzliche Sprachen:

- Niederländisch
- Französisch
- Spanisch
- Portugiesisch
- Türkisch

2. Fehlerbereinigung

ARS 19785

Das Telefon „friert“ ein, wenn ein ferner, gehaltener Verbindungsteilnehmer die Verbindung beendet.

Ein ferner Teilnehmer wird durch drücken der R-Taste mit Wartemusik gehalten. Wenn der Teilnehmer nach 90 Sekunden auflegt, friert das Display ein und das Telefon ist „tot“. Das elmeg S560 kann den Zustand nur durch ein Hardware-Reset verlassen.

ARS 19896

Unmittelbare Wahl aus dem Telefonbuch mittels Lautsprechertaste ist nicht möglich.

Wird ein Telefonbucheintrag im Display nur markiert, nicht aber mit der OK-Taste bestätigt, wird bei Betätigung der Lautsprechertaste die Nummer nicht gewählt sondern nur eine Belegung durchgeführt.

ARS 19985

Die Funktionstaste "Tag/Nacht alle" hat keine LED-Unterstützung an einer elmeg ICT.

Die Tastenfunktion wurde ausgeführt, die LED aber nicht angesteuert.

Release Notes 2.3.4.6

System phones S5x0

1. New features

Expand the scope of display languages

- Additional languages:
- Dutch
- French
- Spanish
- Portuguese
- Turkish

2. Fault correction

ARS19785

The phone freezes when remote party disconnects held call

A further party is on hold by pressing the R-Key with MoH. If the remote party hangs up after 90 seconds, the display freezes and the phone is "dead". The elmeg S560 can leave the state only by a hardware reset.

ARS19896

Direct dial from system phonebook via loudspeaker key not possible

If a phone book entry highlighted in the display only, but not confirmed by pressing the OK button when pressing the speaker button, the call is not dialed but only an assignment carried out.

ARS19985

Day/Night key without LED function on elmeg ICT

The keys function was executed, but the LED not activated.