

Release Notes

System Software 2.5.1.4

1	Hinweis	2
2	Neue Funktionen.....	2
3	Fehlerbeseitigungen.....	2

Release 2.5.1.4

1 Hinweis

Diese Version steht nur für W2044ax und W2022ax sowie für APR2044ax zur Verfügung.

2 Neue Funktionen

- Release 2.5.1.4 unterstützt den neuen Access Point **APR2044ax**. Der APR2044ax ist eine Sonderbauform des W2044ax und für den Einsatz in Schienenfahrzeugen vorgesehen.
- Mit Release 2.5.1.4 kann der Access Point W2044ax zusätzlich zur Konfiguration über das eigene GUI (Graphical User Interface) und den WLAN-Controller auch über den **Cloud Net Manager** verwaltet werden.

3 Fehlerbeseitigungen

- **(ER#5528)** - Wenn der **LED-Modus** des Access Points auf *Aus* gestellt wurde, blieb diese Einstellung nach einem Neustart nicht erhalten.
- Die Anzeige der **Empfangssignalstärke** für am Access Point angemeldete WLAN-Geräte war nicht über alle im Access Point vorhandenen Antennen korrekt.