

Read Me

Systemsoftware 7.6.2 PATCH 2

Diese Version unserer Systemsoftware ist für folgende Gateways verfügbar:

- **Wx002-Serie**
- **Wlxxxx-Serie**

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

1.1 Neustart

(ID n/a)

Nach einem Update auf Systemsoftware 7.6.2 PATCH 1 konnte es bei sich häufigen nicht beantworteten DNS-Anfragen zu einem Neustart des Geräts kommen.

Das Problem ist gelöst worden.

1.2 DNS - Verwundbarkeit

(ID n/a)

Die Systemsoftware war anfällig für sogenannte "out-of-bailiwick attacks", wodurch eine Angreifer ein DNS Cache Poisoning erreichen konnte.

Das Problem ist gelöst worden.